

耐震化状況調査

1 法人番号	211003	3 回答年月日	
2 法人名	華陽学園		

4 部署・役職名		5 担当者名	
6 連絡先 TEL	058-229-2211	7 E-Mail	

38 学校法人の耐震化率の公表状況	1
39 公表URL(38欄を「1」と回答した場合に記入)	<a href="https://giodai.jp/file/taishinhokyo.pdf">https://giodai.jp/file/taishinhokyo.pdf</a>
40 公表予定のない理由(38欄を「2」「3」と回答した場合に記入)	

[ 2022年4月1日現在 ]

8 整理番号	9 学校区分コード	10 学校名	11 所在地(市町村名)	12 建物区分コード	13 建物区分	14 学内での建物名称	15 構造コード	16 地上階	17 地下階	18 延床面積(合計:㎡)	19 新築年月日		20 左記のうちBS7以降の増築部分		22 避難所指定の有無	23 文化財指定の有無	24 耐震診断の状況	25 耐震診断未実施の主な理由(左欄(24欄)を「2」と回答した場合に記入)			26 耐震改修前の数値			30 耐震補強の状況	31 現時点で耐震補強等未実施の主な理由(左欄(30欄)を「3」「4」「5」「6」「7」と回答した場合に記入)			33 耐震対策:改修計画若しくは取壊し又は未使用化の実施予定年度(西暦)(30欄を「3」「4」「5」「6」と回答した場合に記入)	34 耐震改修後の数値(30欄を「2」と回答した場合に記入)			37 備考				
											25 具体的な理由(左欄(25欄)を「5」と回答した場合に記入)		Is値(1w値)	a値				CtuSd値	31 具体的な理由(左欄(31欄)を「5」「7」と回答した場合に記入)			Is値(1w値)	q値		CtuSd値											
											年(西暦)	月	日	増築年(西暦)				増築面積	Is値(1w値)	a値	CtuSd値	Is値(1w値)	q値		CtuSd値											
1	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	1号館	R	3	0	2,690	1968	04	24				I				0.51		0.53	2						0.75		0.53	平成25年9月	耐震強化工事完了		
2	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	2号館	R	3	0	961	1968	04	24				I				0.28		0.37	2						0.70		0.73	平成25年9月	耐震強化工事完了		
3	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	3号館	R	3	0	1,089	1969	05	31	H13		171				0.52		0.49	2						0.75		0.43	平成25年9月	耐震強化工事完了			
4	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	4号館	R	3	0	1,200	1969	05	31							0.41		0.43	2						0.75		0.53	平成26年9月	耐震補強工事完了			
5	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	5号館	R	3	0	1,212	1970	03	31							0.43		0.45	2						0.70		0.73	平成26年9月	耐震補強工事完了			
6	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	6号館	S	2	0	725	1985	04	03																							
7	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	8号館	S	2	0	396	1988	03	31																							
8	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	9号館	R	3	0	1,099	1991	05	20																							
9	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	7号館	R	3	0	765	1994	03	22																							
10	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	10号館	R	4	0	3,443	1997	03	31																							
11	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	11号館	R	6	0	2,100	1999	03	15																							
12	I	岐阜女子大学	岐阜市	I	校舎	新4号館	R	5	0	3,344	2006	03	31																							
13	I	岐阜女子大学	岐阜市	2	図書館	図書館	R	3	0	1,854	1981	11	14							0.35		0.36	2						0.79		0.45	平成26年9月	耐震補強工事完了			
14	I	岐阜女子大学	岐阜市	3	学生会館	記念館	R	2	0	378	1973	03	01							0.66		0.54	2						0.75		0.43	平成26年9月	耐震補強工事完了			
15	I	岐阜女子大学	岐阜市	3	体育施設	体育館	R	2	0	1,661	1979	03	27							0.26		0.20	2						0.79		0.45	平成25年9月	耐震補強工事完了			
16	I	岐阜女子大学	岐阜市	3	事務等	本館	R	3	0	1,363	1988	06	25																							
17	I	岐阜女子大学	岐阜市	7	学生・生徒用岐阜者	寄宿舎	R	4	0	803	1970	04	28							0.32		0.34	2						0.62		0.66	平成17年9月	耐震補強工事完了			
18	I	岐阜女子大学	岐阜市	7	学生・生徒用岐阜者	寄宿舎	S	2	0	1,460	2011	05	25																							
19																																				
20																																				

※耐震診断:平成24年実施完了